

Vácz Sándor:(2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára"2006, Kézirat, Nyíregyháza

Reference: Vácz Sándor: (2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára"

LIFE NATURE (LIFE 04 NAT HU 118) programhoz. 2006, Kézirat, Nyíregyháza

Short reference: Vácz Sándor (2006)

First author: Vácz Sándor

Year: 2006

Abstract:

Vácz Sándor: Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára" LIFE NATURE (LIFE 04 NAT HU 118) programhoz. 2006, Kézirat, Nyíregyháza

Tartalma:

1. Előzmények
2. Bevezetés
3. A Bereg vízszabályozásának története, a belvízrendszer mai elemeinek kialakítása és állapota
 - 3.1. A szabályozás előtti időszak
 - 3.2. A vizek szabályozása
 - 3.3. A belvízvédelem jelenlegi helyzete
 - 3.3.1. A belvízrendszer létesítményeinek kiépítettsége, állapota
 - 3.3.2. Állami kezelésű létesítmények
 - 3.3.3. Társulati kezelésű létesítmények
 - 3.3.4. Üzemi vízrendezési célt szolgáló létesítmények
 - 3.3.5. Önkormányzati kezelésű létesítmények
 - 3.4. A belvíz-veszélyeztetettség általános jellemzése
 - 3.5. A belvízvédelmi rendszer jelenlegi működési rendje
 - 3.5.1. Üzemelés belvízi időszakban
 - 3.5.2. Üzemelés a belvizek levonulása utáni időszakban
 - 3.5.3. A belvízrendszer üzemeltetésének nemzetközi vonatkozásai
 - 3.6. Összefoglaló értékelés
4. A természetközeli vízrendezés előzményei és feladatai a Beregi

belvízrendszerben

4.1. A tárgyhoz kapcsolódó korábbi tervek, tanulmányok, pályázatok

4.2. A természetközeli vízgazdálkodás keretében megvalósult beruházások

5. A természetközeli vízgazdálkodás, a revitalizáció

5.1. A jelen állapotban üzemelési-fenntartási beavatkozásokkal elérhető hatások

5.1.1. Vízvisszatartás a Tiszaszalkai szivattyútelepen

5.2. beruházás jellegű beavatkozások

5.2.1. A Csaronda-Szipa rendszerben zöld folyosó létrehozása

5.2.2. A Beregi térség revitalizációja, INTERREG III. pályázat keretében

6. A Beregi síkság komplex élőhely-rehabilitációja

6.1. Tulajdoni viszonyok

6.2. Jelenlegi állapot, állapotértékelés, az üzemelés értékelése

6.2.1. 1. sz. területi egység: Bence-tó (1. sz. fénykép)

6.2.2. 2. sz. területi egység: Kisasszony erdő és környezete

6.2.2.1. Zsid-tó (2. sz. fénykép)

6.2.2.2. Bábtava (3. sz. fénykép)

6.2.2.3. Nyíres (4. sz. fénykép)

6.2.2.4. Navat (5. sz. fénykép)

6.2.3. III. területi egység: a Bockerek és környezete

6.2.3.1. A Bockereki erdő (6-7. sz. fénykép)

6.2.3.1.1. A Szipa főcsatorna

6.2.3.1.2. A Csaronda csatorna

6.2.3.2. Nagytó (8. sz. fénykép)

6.2.3.3. Kistó (9. sz. fénykép)

7. Feladatok a láprehabilitáció keretében

7.1. Bence-tó

7.2. A Kisasszonyerdő és környezete

7.2.1. Zsid-tó

7.2.2. Bábtava

7.2.3. Nyíres

7.2.4. Navat

7.3. A Bockereki erdő és környezete

7.3.1. Szipa főcsatorna

7.3.2. Csaronda főcsatorna

7.3.3. A belvizek Bockerek ÉK-i részén történő visszatartása

7.3.4. Nagytó és hatásterülete (Gelénes-Csarodai és Búzásrekesz csat., Közös erdő)

7.3.5. Kistó

7.4. Tervezett létesítmények összesítése

8. Összefoglalás

- Összefoglaló jelentés
- Táblázatos szöveges mellékletek(1, 2, 3)
- Ábrák 1-4-ig
- Fotómellékletek 1-10-ig
- Rajzi mellékletek (Helyszínrajzok, tervrajzok)
- Beszkennelt adatok CD-n.

environmental impact assessment

meteorology, weather, hydrology

Location: ER Archívum (2006/D-012)

Típus: scientific report, records, dataset

Strict forest reserves: [Bockereki-erdő Erdőrezervátum](#) (1200 ha) and [Csallóközi-pusztai](#) (2100 ha).

Kovács Gabriella

Katalógusbavétel időpontja: 2014-11-26