

Vácz Sándor:(2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára"2006, Kézirat, Nyíregyháza

Teljes hivatkozás: Vácz Sándor: (2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára" LIFE NATURE (LIFE 04 NAT HU 118) programhoz. 2006, Kézirat, Nyíregyháza

Rövid hivatkozás: Vácz Sándor (2006)

Első szerző: Vácz Sándor

Év: 2006

Összefoglalás:

Vácz Sándor: Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára" LIFE NATURE (LIFE 04 NAT HU 118) programhoz. 2006, Kézirat, Nyíregyháza

Tartalma:

1. Előzmények
2. Bevezetés
3. A Bereg vízszabályozásának története, a belvízrendszer mai elemeinek kialakítása és állapota
 - 3.1. A szabályozás előtti időszak
 - 3.2. A vizek szabályozása
 - 3.3. A belvízvédlem jelenlegi helyzete
 - 3.3.1. A belvízrendszer létesítményeinek kiépítettsége, állapota
 - 3.3.2. Állami kezelésű létesítmények
 - 3.3.3. Társulati kezelésű létesítmények
 - 3.3.4. Üzemi vízrendezési célt szolgáló létesítmények
 - 3.3.5. Önkormányzati kezelésű létesítmények
 - 3.4. A belvíz-veszélyeztetettség általános jellemzése
 - 3.5. A belvízvédelmi rendszer jelenlegi működési rendje
 - 3.5.1. Üzemelés belvízi időszakban
 - 3.5.2. Üzemelés a belvizek levonulása utáni időszakban
 - 3.5.3. A belvízrendszer üzemeltetésének nemzetközi vonatkozásai
 - 3.6. Összefoglaló értékelés

- 4. A természetközeli vízrendezés előzményei és feladatai a Beregi belvízrendszerben
 - 4.1. A tárgyhoz kapcsolódó korábbi tervek, tanulmányok, pályázatok
 - 4.2. A természetközeli vízgazdálkodás keretében megvalósult beruházások
- 5. A természetközeli vízgazdálkodás, a revitalizáció
 - 5.1. A jelen állapotban üzemelési-fenntartási beavatkozásokkal elérhető hatások
 - 5.1.1. Vízvisszatartás a Tiszaszalkai szivattyútelepen
 - 5.2. beruházás jellegű beavatkozások
 - 5.2.1. A Csaronda-Szipa rendszerben zöld folyosó létrehozása
 - 5.2.2. A Beregi térség revitalizációja, INTERREG III. pályázat keretében
- 6. A Beregi síkság komplex élőhely-rehabilitációja
 - 6.1. Tulajdoni viszonyok
 - 6.2. Jelenlegi állapot, állapotértékelés, az üzemelés értékelése
 - 6.2.1. 1. sz. területi egység: Bence-tó (1. sz. fénykép)
 - 6.2.2. 2. sz. területi egység: Kisasszony erdő és környezete
 - 6.2.2.1. Zsid-tó (2. sz. fénykép)
 - 6.2.2.2. Bábtava (3. sz. fénykép)
 - 6.2.2.3. Nyíres (4. sz. fénykép)
 - 6.2.2.4. Navat (5. sz. fénykép)
 - 6.2.3. III. területi egység: a Bockerek és környezete
 - 6.2.3.1. A Bockereki erdő (6-7. sz. fénykép)
 - 6.2.3.1.1. A Szipa főcsatorna
 - 6.2.3.1.2. A Csaronda csatorna
 - 6.2.3.2. Nagytó (8. sz. fénykép)
 - 6.2.3.3. Kistó (9. sz. fénykép)
- 7. Feladatok a láprehabilitáció keretében
 - 7.1. Bence-tó
 - 7.2. A Kisasszonyerdő és környezete
 - 7.2.1. Zsid-tó
 - 7.2.2. Bábtava
 - 7.2.3. Nyíres
 - 7.2.4. Navat
 - 7.3. A Bockereki erdő és környezete
 - 7.3.1. Szipa főcsatorna
 - 7.3.2. Csaronda főcsatorna
 - 7.3.3. A belvizek Bockerek ÉK-i részén történő visszatartása
 - 7.3.4. Nagytó és hatásterülete (Gelénes-Csarodai és Búzásrekesz csat., Közös erdő)
 - 7.3.5. Kistó

7.4. Tervezett létesítmények összesítése

8. Összefoglalás

- Összefoglaló jelentés
- Táblázatos szöveges mellékletek(1, 2, 3)
- Ábrák 1-4-ig
- Fotómellékletek 1-10-ig
- Rajzi mellékletek (Helyszínrajzok, tervrajzok)
- Beszkennelt adatok CD-n.

[környezeti hatásvizsgálat](#)

[meteorológia, időjárás, éghajlat, hidrológia](#)

Lelőhely: ER Archívum (2006/D-012)

Típus: kutatási jelentés, jegyzőkönyv, digitális adat

Erdőrezervátumok: [Bockerek-erdő Erdőrezervátum](#) Csatolt dokumentum: [1-20-oldal](#)

Kovács Gabriella

Katalógusbavétel időpontja: 2014-11-26